



Servicio
Canario de la Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN



NOTA INTERIOR

Las Palmas de G.C. a, 27 de mayo de 2021

De: DIRECCIÓN GERENCIA HOSPITAL UNIV. DE G. C. "DR. NEGRIN"

A : D. Samuel Santana Morales – Sección sindical del SEPCA

N/ref.: JMM/CSI/tmm

Asunto: mascarillas

En atención a su escrito remitido a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, desde donde ha sido reenviado a esta Dirección Gerencia, en el cual solicita información en relación al tipo de mascarillas del fabricante "Shandong Shenquan New Material Co. Ltd. China" con alerta de la AEMPS", así como información en relación a los riesgos derivados del uso de mascarillas FFP2 fabricadas con grafeno, y al tipo de mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno, le traslado lo siguiente:

Efectivamente, la AEMPS, como medida de precaución, solicitó el cese voluntario de la comercialización a la empresa importadora y distribuidora de las mascarillas quirúrgicas tipo IIR con biomasa de grafeno del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd China en España. La Agencia está llevando una investigación al respecto y recomienda el cese de la utilización de mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno en su composición.

Sobre este asunto debo indicarle que la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín ni ha tenido ni tiene mascarillas quirúrgicas con grafeno a las que hace referencia la citada alerta.

En cuanto a los riesgos derivados del uso de mascarillas FFP2 fabricadas con grafeno, desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad se giró consulta al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias.

La Dirección General citada, competente en la CCAACC sobre el procedimiento de vigilancia de mercado, indica que el grupo de expertos de EPI de la Unión Europea no tiene conclusiones definitivas sobre el peligro de estas mascarillas para la salud.

No obstante lo anterior y contestando su pregunta, en ningún momento la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín ha dispensado este tipo de mascarillas.

En la confianza de haber contestado a su petición de información, atentamente,

El Director Gerente
Pedro Miguel Rodríguez Suárez



Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Dirección Gerencia
Barranco de la Ballena, s/n
35019 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 45 01 77 Fax.: 928 45 07 11

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ SUAREZ - DIRECTOR GERENTE

Fecha: 28/05/2021 - 09:42:09

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 06jhCQ040yjp0KpT1R4-jNEqmlJCC9aD



El presente documento ha sido descargado el 28/05/2021 - 09:59:10